



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo en Gestión de Riesgo de Desastres



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO

N° 01953-2024

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de San Martín, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la **Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones Clasificados Con Nivel de Riesgo Medio** a la edificación e instalaciones donde funciona:

GH & A SALUD

Ubicado en **Av. Circunvalacion N° 433**

Distrito **Tarapoto**, Provincia **San Martín**, Departamento **San Martín**

Representante Legal **Hugo Yasser Torres Rengifo**

El que suscribe **CERTIFICA** que el objeto de la Inspección antes señalado **CUMPLE** con la normativa en materia de seguridad en edificaciones vigente.

Capacidad Máxima de la Edificación: **50 (Cincuenta) personas**

Actividad de la Edificación: **Servicios Médicos**

Área Ocupada de la Edificación: **450.00 m²**

Expediente N°: **02277-2024**

VIGENCIA 2 AÑOS

FECHA DE EXPEDICIÓN: **02/12/2024**

FECHA DE RENOVACIÓN: **16/10/2026**

FECHA DE CADUCIDAD: **02/12/2026**



Ing. Daniel Flores García
SUB GERENTE DE GRUPO DE TRABAJO EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

FIRMA Y SELLO

"El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del objeto de la presente inspección".

NOTA

- DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DE LA EDIFICACIÓN, LOCAL, ESTABLECIMIENTO O INSTALACIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.
- VIGENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO ÚNICO DE LA LEY N° 30619